

連絡先	物流・自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42361
アドレス	http://www.mlit.go.jp

令和6年6月12日

リコール届出一覧表

リコール届出番号	5489	リコール開始日	令和6年6月13日
届出者の氏名又は名称	東ブレ株式会社 問合せ先：品質管理部 代表取締役社長 山本 豊 TEL：0285-56-3652		
不具合の部位（部品名）	荷箱（コーナーレール部リベットカバー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型冷蔵冷凍車等の荷箱において、コーナーレール部リベットカバーの接合部のコーキング剤の塗布量が多く、接合が不十分なものがある。そのため走行時の負荷により、リベットカバーがコーナーレールより浮き上がり、最悪の場合、リベットカバーがコーナーレールより外れ垂れさがり、他の交通の妨げになるおそれがある。		
改善措置の内容	①改善措置が完了している車両については以下の改善内容を実施する。 1)全車両、リベットカバーの点検を行い、異常が無い場合、リベットカバーの前方及び中央にリベット締結を行う。 2)全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がある場合、リベットカバーを交換の上、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。 ②改善措置が完了していない車両及び対象範囲を拡大した車両については以下の改善内容を実施する。 1)全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がない場合、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。 2)全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がある場合、リベットカバーを交換の上、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。		
不 具 合 件 数	3件	事故の有無	無し
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者等に周知させるための措置	・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知すると共に弊社ホームページに掲載する。 ・自動車特定整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、対策部品等の有無にて容易に識別可能なため、識別は行わない。		

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備 考
いすゞ	2KG-CVR60C	「ギガ」	CVR60C-7000101 令和3年2月13日	1	
	2KG-CXY77CJ		CXY77CJ-7000011 ～ CXY77CJ-7000144 平成30年1月12日 ～ 令和4年1月6日	17	
	2KG-CYJ77C		CYJ77C-7000431 ～ CYJ77C-7021522 平成29年10月24日 ～ 令和4年4月26日	212	
	2KG-CYJ77CA		CYJ77C-7000238 ～ CYJ77C-7021323 平成29年10月28日 ～ 令和4年3月29日	145	
	2KG-CYL77C		CYL77C-7000133 ～ CYL77C-7006528 平成29年9月26日 ～ 令和4年3月30日	74	
	2KG-CYL77CA		CYL77C-7000136 ～ CYL77C-7006409 平成30年1月11日 ～ 令和4年3月22日	34	
	2KG-CYL77CZ		CYL77CZ-7000004 ～ CYL77CZ-7000220 平成29年10月17日 ～ 令和3年2月11日	3	
	2KG-CYY77C		CYY77C-7000088 ～ CYY77C-7000615 平成30年6月20日 ～ 令和3年11月19日	5	
	2KG-CYY77CJ		CYY77CJ-7000150 令和3年8月17日	1	
	2KG-CYY77CY		CYY77CY-7000022 ～ CYY77CY-7000635 平成30年1月22日 ～ 令和4年4月12日	91	
	2PG-CXY77CJ		CXY77CJ-7000070 令和3年5月20日	1	
	2PG-CYJ77C		CYJ77C-7000037 ～ CYJ77C-7021072 平成29年11月27日 ～ 令和4年3月31日	72	
	2PG-CYJ77CA		CYJ77C-7000780 ～ CYJ77C-7020236 平成29年11月17日 ～ 令和4年1月28日	52	
	2PG-CYL77C		CYL77C-7000225 ～ CYL77C-7006530 平成30年3月13日 ～ 令和4年4月20日	37	
	2PG-CYL77CA		CYL77C-7000243 ～ CYL77C-7005104 平成29年10月25日 ～ 令和3年2月24日	7	
	2PG-CYL77CZ		CYL77CZ-7000079 ～ CYL77CZ-7000217 平成31年3月12日 ～ 令和3年1月29日	4	
	2PG-CYY77C		CYY77C-7000124 ～ CYY77C-7000454 平成30年9月14日 ～ 令和2年9月15日	2	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
いすゞ	2PG-CYY77CY	「ギガ」	CYY77CY-7000134 ~ CYY77CY-7000574 平成30年7月16日 ~ 令和3年6月10日	10	
	PDG-CYL77V8		CYL77V8-7004430 令和元年9月20日	1	
	QKG-CXE77B		CXE77B-7000047 ~ CXE77B-7000065 平成29年7月7日 ~ 平成29年9月28日	4	
	QKG-CXY77BJ		CXY77BJ-7000030 ~ CXY77BJ-7000055 平成29年3月6日 ~ 平成29年10月2日	10	
	QKG-CYJ77B		CYJ77B-7002953 ~ CYJ77B-7008536 平成29年2月3日 ~ 令和元年7月18日	71	
	QKG-CYJ77BA		CYJ77B-7005593 ~ CYJ77B-7008689 平成29年2月24日 ~ 平成30年5月14日	36	
	QKG-CYJ77BZ		CYJ77BZ-7000013 ~ CYJ77BZ-7000014 平成29年4月11日 ~ 平成29年11月14日	2	
	QKG-CYL77AZ		CYL77AZ-7000129 平成29年7月15日	1	
	QKG-CYL77B		CYL77B-7000747 ~ CYL77B-7003734 平成29年2月13日 ~ 平成29年10月30日	35	
	QKG-CYL77BA		CYL77B-7002187 ~ CYL77B-7003809 平成29年4月13日 ~ 平成29年10月17日	6	
	QKG-CYL77BZ		CYL77BZ-7000057 ~ CYL77BZ-7000158 平成29年2月7日 ~ 平成30年2月9日	7	
	QKG-CYY77B		CYY77B-7000232 ~ CYY77B-7000234 平成29年5月15日 ~ 平成29年6月2日	2	
	QKG-CYY77BY		CYY77BY-7000082 ~ CYY77BY-7000139 平成29年2月6日 ~ 平成29年7月21日	17	
	QPG-CYJ77B		CYJ77B-7006205 ~ CYJ77B-7006518 平成29年3月8日 ~ 平成29年4月21日	4	
	QPG-CYL77B		CYL77B-7002219 ~ CYL77B-7003705 平成29年3月24日 ~ 平成29年9月8日	4	
	QPG-CYL77BA		CYL77B-7003063 平成29年5月22日	1	
	2PG-FSR90T2	「フォワード」	FSR90-7012473 令和2年12月24日	1	
	2PG-FTR90V2		FTR90-7008426 ~ FTR90-7014642 平成30年6月8日 ~ 令和3年12月15日	22	
	2PG-FVR90U2		FVR90-7000171 令和2年7月22日	1	
	2RG-FSR90T2		FSR90-7012839 令和3年6月1日	1	
	SPG-FSR90T2改		FSR90-7006407 ~ FSR90-7006416 平成29年7月15日 ~ 平成29年7月17日	2	
	2RG-FTR90V2		FTR90-7009406 ~ FTR90-7014471 平成30年12月20日 ~ 令和3年10月26日	7	
	LKG-FTR90T2		FTR90-7006752 ~ FTR90-7007011 平成29年4月3日 ~ 平成29年7月28日	6	
	LPG-FTR90T2		FTR90-7006954 ~ FTR90-7007138 平成29年6月20日 ~ 平成29年7月13日	2	
	QKG-FTR34T2		FTR34-7006444 ~ FTR34-7006524 平成29年5月29日 ~ 平成29年6月29日	2	
	QKG-FVZ34U2		FVZ34-7002161 平成29年3月25日	1	
日野	2DG-FN1AGG	「日野プロフィア」	FN1AG-100091 ~ FN1AG-100133 平成30年2月16日 ~ 平成30年3月27日	2	
	2DG-FQ1AJG		FQ1AJ-100055 ~ FQ1AJ-101817 平成29年12月13日 ~ 令和3年10月28日	30	
	2DG-FQ1AJJ		FQ1AJ-100110 ~ FQ1AJ-101845 平成30年2月6日 ~ 令和4年1月27日	21	
	2DG-FR1AHG		FR1AH-100211 ~ FR1AH-109194 平成29年9月22日 ~ 令和4年3月17日	59	
	2DG-FR1AHJ		FR1AH-100473 ~ FR1AH-109184 平成29年9月19日 ~ 令和4年3月15日	48	
	2DG-FR1EHG		FR1EH-100919 ~ FR1EH-101379 平成31年4月2日 ~ 令和2年3月14日	6	
	2DG-FR1EHJ		FR1EH-100686 ~ FR1EH-101955 平成30年9月19日 ~ 令和3年11月1日	6	
	2DG-FS1AHG		FS1AH-100375 ~ FS1AH-101426 平成30年9月18日 ~ 令和4年1月24日	6	


車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
日 野	2DG-FS1AHJ	「日野プロフィア」	FS1AH-100059 ～ FS1AH-101411 平成29年10月19日 ～ 令和3年12月17日	8	
	2DG-FW1AHG		FW1AH-100031 ～ FW1AH-122028 平成29年8月19日 ～ 令和4年3月23日	221	
	2DG-FW1AHJ		FW1AH-100564 ～ FW1AH-122015 平成29年10月19日 ～ 令和4年2月28日	152	
	2DG-FW1AJG		FW1AJ-100030 ～ FW1AJ-100301 平成29年12月12日 ～ 令和2年9月18日	2	
	2DG-FW1AJJ		FW1AJ-100059 ～ FW1AJ-100369 平成30年2月6日 ～ 令和4年2月15日	6	
	2DG-FW1EHG		FW1EH-100024 ～ FW1EH-103440 平成29年7月31日 ～ 令和3年10月28日	22	
	2DG-FW1EHJ		FW1EH-102724 令和2年10月16日	1	
	2KG-FH1AGA		FH1AG-100060 平成30年3月9日	1	
	2KG-FH1AGG		FH1AG-100518 令和3年3月31日	1	
	2NG-FW1AHH		FW1AH-121477 令和3年12月24日	1	
	2PG-FW1AHG		FW1AH-104963 ～ FW1AH-116001 平成30年8月29日 ～ 令和2年8月3日	2	
	2RG-FR1AHG		FR1AH-100049 ～ FR1AH-101107 平成29年7月10日 ～ 平成30年1月17日	3	
	BKG-FW1EXYJ		FW1EXY-18287 平成31年4月25日	1	
	LKG-FW1EXBJ		FW1EXB-11567 令和元年5月9日	1	
	PK-FR1EXWG		FR1EXW-13989 平成31年1月16日	1	
	QKG-FW1EXEG		FW1EXE-21204 ～ FW1EXE-21225 平成29年8月17日 ～ 平成29年8月21日	2	
	QPG-FQ1EWEG		FQ1EWE-10571 ～ FQ1EWE-10623 平成29年3月30日 ～ 平成29年10月12日	7	
	QPG-FQ1EWEJ		FQ1EWE-10584 ～ FQ1EWE-10612 平成29年3月23日 ～ 平成29年7月19日	5	
	QPG-FR1EXEG		FR1EXE-15707 ～ FR1EXE-17035 平成29年2月18日 ～ 平成29年9月11日	6	
	QPG-FR1EXEJ		FR1EXE-16332 ～ FR1EXE-16912 平成29年4月4日 ～ 平成29年11月30日	11	
	QPG-FW1EXEG		FW1EXE-17737 ～ FW1EXE-22055 平成29年2月3日 ～ 平成29年9月25日	35	
	QPG-FW1EXEJ		FW1EXE-19170 ～ FW1EXE-22074 平成29年2月16日 ～ 平成30年3月1日	23	
	QPG-FW1EYEG		FW1EYE-10254 ～ FW1EYE-10262 平成29年2月28日 ～ 平成29年12月21日	5	
	QPG-FW1EYEJ		FW1EYE-10264 平成29年4月25日	1	
	QPG-FW1EZEG		FW1EZE-11671 平成29年6月1日	1	
	2DG-GK2ABA	「日野レンジャー」	GK2AB-100309 ～ GK2AB-100771 平成30年9月27日 ～ 令和元年12月6日	5	
	2KG-FE2ABG		FE2AB-102885 平成31年3月13日	1	
	2KG-GD2ABG		GD2AB-101430 ～ GD2AB-101460 令和元年11月8日 ～ 令和元年11月13日	4	
	2PG-FE2ABG		FE2AB-100479 ～ FE2AB-107109 平成30年1月17日 ～ 令和3年5月17日	17	
	2PG-FE2ACG		FE2AC-100423 令和3年12月22日	1	
	QKG-FE7JPAG		FE7JPA-12220 平成29年7月26日	1	
	QKG-FE7JUAG		FE7JUA-10397 ～ FE7JUA-10399 平成29年2月14日 ～ 平成29年2月18日	3	
三 菱	2KG-FS74HZ	「ふそう スーパー グレート」	FS74HZ-530684 ～ FS74HZ-540112 令和3年9月29日 ～ 令和4年1月26日	4	
	2KG-FU74HZ		FU74HZ-530160 ～ FU74HZ-530170 令和3年7月22日 ～ 令和3年8月20日	2	
	2PG-FS74GY		FS74GY-500002 ～ FS74GY-540001 平成30年4月4日 ～ 令和4年5月24日	9	
	2PG-FS74GZ		FS74GZ-510019 ～ FS74GZ-510022 令和2年2月5日 ～ 令和2年2月8日	3	

車 名	型 式	通 称 名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び製作期間	リコール対象車 の台数	備 考
三菱	2PG-FS74HY	「ふそう スーパー グレート」	FS74HY-500017 ～ FS74HY-500027 平成29年12月7日 ～ 平成30年3月12日	3	
	2PG-FS74HZ		FS74HZ-500049 ～ FS74HZ-540601 平成29年6月5日 ～ 令和4年5月31日	190	
	2PG-FS75GY		FS75GY-540001 令和4年5月25日	1	
	2PG-FS75HZ		FS75HZ-500030 ～ FS75HZ-540037 平成29年9月15日 ～ 令和4年4月7日	134	
	2PG-FU74HZ		FU74HZ-500092 ～ FU74HZ-540054 平成29年7月21日 ～ 令和4年5月10日	59	
	2PG-FU75HZ		FU75HZ-500031 ～ FU75HZ-530088 平成29年10月25日 ～ 令和3年8月19日	17	
	2PG-FV74HZ		FV74HZ-510073 ～ FV74HZ-540013 令和元年10月17日 ～ 令和4年3月22日	7	
	2PG-FY74HY		FY74HY-500019 ～ FY74HY-540005 平成29年11月21日 ～ 令和4年2月10日	27	国159486
	QPG-FS64VZ		FS64VZ-522688 ～ FS64VZ-525512 平成29年2月8日 ～ 平成30年3月10日	28	
	QPG-FS65VZ		FS65VZ-520355 ～ FS65VZ-525127 平成29年2月11日 ～ 平成29年11月24日	10	
	QPG-FU64VY		FU64VY-520049 平成29年4月13日	1	
	QPG-FU64VZ		FU64VZ-521308 ～ FU64VZ-525370 平成29年2月11日 ～ 平成30年4月20日	10	
	QPG-FU65VZ		FU65VZ-525001 ～ FU65VZ-525059 平成29年5月12日 ～ 平成29年10月13日	3	
	QPG-FY64VY		FY64VY-520111 ～ FY64VY-525017 平成29年4月20日 ～ 平成29年10月5日	3	
	QDG-FQ62F	「ふそう ファイター」	FQ62F-593079 平成29年3月31日	1	
UDトラックス	2PG-CD5BA	「クオン」	JNCMB02C2JU030348 ～ JNCMB02CXKU046377 平成30年2月8日 ～ 令和4年1月31日	5	
	2PG-CD5CA		JNCMB02C0JU029828 ～ JNCMB02G1JU027959 平成29年8月24日 ～ 令和4年4月14日	63	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C0KU042208 ～ JNCMBP0C6MU056290 平成31年3月13日 ～ 令和3年10月7日	18	
	2PG-CG5BA		JNCMB02G2NU067490 ～ JNCMB02G9NU071617 平成30年3月21日 ～ 令和4年4月21日	7	
	2PG-CG5CA		JNCMB02C1MU065397 ～ JNCMBP0G8KU045100 平成29年9月6日 ～ 令和4年4月8日	96	
	2PG-CG5CE		JNCMB02G0LU049311 ～ JNCMBP0GXLU050395 平成30年6月12日 ～ 令和4年1月25日	62	
	2PG-CW5CA		JNCMB02D6KU043954 ～ JNCMB02DXNU066870 令和元年6月28日 ～ 令和3年12月2日	3	
	2PG-CX5BA		JNCMB02D2NU067379 ～ JNCMB02DXJU030672 平成30年3月10日 ～ 令和3年12月10日	4	
	LKG-CD5ZA		CD5ZA-00218 令和2年2月27日	1	
	QPG-CD5ZA		JNCMM60C0HU019278 ～ JNCMM60G5HU016876 平成29年2月17日 ～ 平成29年9月8日	7	
	QPG-CD5ZE		JNCMM60C0HU021612 ～ JNCMM60CXHU024873 平成29年3月28日 ～ 平成29年11月16日	7	
	QPG-CG5YA		JNCMM60G5HU024976 平成29年9月7日	1	
	QPG-CG5ZA		JNCMM60G0HU024688 ～ JNCMM90C4HU023574 平成29年7月8日 ～ 平成30年4月26日	12	
	QPG-CG5ZE		JNCMM60G5HU022094 ～ JNCMM60GXHU018980 平成29年4月15日 ～ 平成29年7月6日	2	
	2RG-BSR90T2	「コンドル」	BSR90-7000131 令和2年2月29日	1	
	(計117型式)	(計8車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年2月3日～令和4年5月31日	(合計2544)	

備考) 本件は、令和4年11月21日付、届出番号「5231」にてリコール届出を行ったものですが、対策が不十分であることが判明したため、対象台数を拡大し、再度対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

改善箇所説明図



大型冷蔵冷凍車等の荷箱において、コーナーレール部リベットカバーの接合部のコーキング剤の塗布量が多く、接合が不十分なものがある。そのため走行時の負荷により、リベットカバーがコーナーレールより浮き上がり、最悪の場合、リベットカバーがコーナーレールより外れ垂れさがり、他の交通の妨げになるおそれがある。

【改善措置の内容】

- ①改善措置が完了している車両については以下の改善内容を実施する。
 - 1) 全車両、リベットカバーの点検を行い、異常が無い場合、リベットカバーの前方及び中央にリベット締結を行う。
 - 2) 全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がある場合、リベットカバーを交換の上、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。
- ②改善措置が完了していない車両及び対象範囲を拡大した車両については以下の改善内容を実施する。
 - 1) 全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がない場合、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。
 - 2) 全車両、リベットカバーの点検を行い、異常がある場合、リベットカバーを交換の上、リベットカバーの両端と中央にリベット締結を行う。

【識別】

対策部品等の有無にて容易に識別可能なため、識別は行わない。